

# KÄRCHER

makes a difference

**SGV 6/5**  
**SGV 8/5**  
**6.650-559.0**

Deutsch	2
English	3
Français	4
Español	5
Русский	6



00933160 08/15



Lesen Sie vor Arbeiten an ihrem Gerät diese Anleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.


## Sicherheitshinweise

- Die Montage muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Montageanleitung nach erfolgtem Einbau zusammen mit der Betriebsanleitung aufbewahren.

## Montage




Entstöreinheit




- 1 Kupferlitze
- 2 Raströse

- Kontakte der Entstöreinheit in Stecker X6 (Pin 5 und Pin 7) stecken und einrasten.

Wichtig: Die Kontakte rasten nur dann ein, wenn diese und der Stecker X6 gemäß Abbildung ausgerichtet sind (Kupferlitzen oben/Raströse oben).



- Entstöreinheit mit Kabelbinder unterhalb der Verjüngung A an den übrigen Kabel des Steckers X6 befestigen.

 Please read these operating instructions carefully before working on your appliance. Retain the instructions for use for future reference or for subsequent possessors.


## Safety instructions

- Assembly must be carried out by a qualified specialist.
- Once the installation has been carried out, store the assembly instructions together with the operating instructions.

## Assembly




Suppressor unit




- 1 Copper braid
- 2 Locking nose

→ Plug the contacts of the suppressor unit into plug X6 (pin 5 and pin 7) and snap into place.

Important: The contacts only snap into place if these and the plug X6 are aligned in accordance with the illustration (copper braids at the top/latch at the top).



→ Secure the suppressor unit below the taper A to the remaining cables of plug X6 by means of cable ties.

 Перед началом использования прибора прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и действуйте соответственно. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.


### Указания по технике безопасности

- Монтаж должен проводиться квалифицированным лицом.
- После монтажа устройства инструкцию по монтажу следует сохранять вместе с руководством по эксплуатации.

### Монтаж




Устройство для подавления помех



- 1 Медная жила
- 2 Защелка

→ Вставить контакты устройства для подавления помех в разъем X6 (контакт 5 и контакт 7) и зафиксировать. Важно: Зафиксировать контакты только при условии, если они и разъем X6 установлены, как показано на рисунке (медные жилы сверху/фиксирующая защелка сверху).



→ Закрепить устройство для подавления помех с помощью кабельной стяжки под сужающейся частью А на оставшемся кабеле разъема X6.

Auftrag-/Liefer-Nr.0993635353/7211138080  
A-Gruppe:0993635353-20240412

**KÄRCHER**



26500000

**2.650-000.0**

Steckkontakt fuer Ersatz SGV  
Plug contact for replacement SGV



1038394326

Menge: 1 / 1 ST

Made in Germany

FAHRZEUG:

LP: KAK-05-KP0-00



4054278208282

Loc: